
zakłady:	ul. Przemysłowa 3 ^a
	ul. Wschodnia 7
magazyn zewnętrzny:	ul. Przemysłowa 10

1. Cel

Celem niniejszej polityki jest zapobieganie przedostawaniu się granulatu, pyłu i odpadów tworzyw sztucznych PET i HDPE do środowiska oraz minimalizacja ryzyka emisji mikroplastiku na wszystkich etapach działalności zakładu.

2. Zakres

Polityka obowiązuje:

- wszystkich pracowników i firmy zewnętrzne,
 - wszystkie obszary zakładu, w tym produkcję, magazyn, przeładunek, systemy transportu materiałów oraz tereny wewnętrzne i zewnętrzne wokół zakładów.
-

3. Zobowiązania

Zakład zobowiązuje się do:

- zapobiegania utracie granulatu PET i HDPE,
 - utrzymywania czystości i porządku we wszystkich makroobszarach spółki,
 - spełniania wymagań prawnych oraz zasad systemu Operation Clean Sweep,
 - ciągłego doskonalenia systemu OCS.
-

4. Zasady kluczowe OCS

- Granulat i odpady PET oraz HDPE są transportowane i magazynowane w sposób zabezpieczony przed rozsypaniem.
 - Rozsypany granulat jest usuwany niezwłocznie przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. odkurzaczy przemysłowych, mioteł).
 - Zabrania się zamiatania granulatu do kanalizacji lub na teren zewnętrzny.
 - Kratki i odpływy są zabezpieczone przed wydostaniem się granulatów poza tereny lokalizacji.
-

5. Odpowiedzialności

- Zarząd i kierownictwo zapewniają zasoby i nadzór nad systemem OCS.
 - Osoba odpowiedzialna za nadzór OCS odpowiada za wdrożenie, szkolenia i monitorowanie.
 - Pracownicy i podwykonawcy przestrzegają zasad OCS i zgłaszają niezgodności.
-

6. Szkolenia i nadzór

- Wszyscy pracownicy są szkoleni z zasad OCS.
 - Prowadzone są regularne kontrole i audyty wewnętrzne.
 - Niezgodności są dokumentowane i korygowane.
-

7. Wejście w życie

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia zatwierdzenia i jest dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych.

Aleksandrów Kujawski, dn. 30 grudnia 2025 r.

PODPIS

